

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỐI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 330/BVBND-CV
V/v gửi báo giá

Hưng Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Quý đơn vị

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu sửa chữa ô tô cứu thương phục vụ công tác chuyên môn. Nếu đơn vị quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty gửi báo giá cho chúng tôi, cụ thể theo danh mục đính kèm.

1. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16h30 ngày 06/6/2024

Tại địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên.

Hình thức nộp: Trực tiếp, qua mail (bản dấu đỏ scan), qua đường bưu điện.

Điện thoại: 0221.600.336, Email: bvbndhy@gmail.com.

2. Nội dung báo giá gồm:

2.1. Đơn chào giá.

3. Yêu cầu chất lượng sản phẩm:

3.1. Cung cấp mặt hàng theo đúng chất lượng, thông số kỹ thuật, quy cách, ...

3.2. Sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng nước sản xuất, ...

Rất mong Quý Công ty tham gia để có cơ hội cung cấp các mặt hàng trên cho Bệnh viện chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu VT,

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Việt Hồng

PHỤ LỤC

(kèm theo Công văn số 350/BVBNĐ-CV ngày 22 tháng 5 năm 2024)

Hiện trạng kỹ thuật xe ô tô Hyundai 89A-003.04 bị hư hỏng một số chi tiết sau:

STT	Phụ tùng và vật tư thay thế	ĐVT	SL	Hiện trạng	Biện pháp khắc phục
I	Phần Gầm				
1	Má phanh trước	Bộ	1	Mòn	Thay mới
2	Cupen chụp bụi phanh trước	Bộ	2	Ra dầu	Thay mới
3	Đờ lu phanh sau	Cái	2	Ra dầu	Thay mới
4	Láng đĩa phanh trước	Cái	2	Kém	SC
5	Dầu phanh	Hộp	1	Bẩn	Thay mới
6	Lá côn	Cái	1	Hỏng	Thay mới
7	Bàn ép	Cái	1	Hỏng	Thay mới
8	Bi tê	Vòng	1	Hỏng	Thay mới
9	Dầu cầu	Lít	3	Bẩn	Thay mới
10	Dầu số	Lít	3	Bẩn	Thay mới
11	Dầu trợ lực lái	Lít	1,5	Bẩn	Thay mới
12	Bô	Cái	1	Thủng	SC
II	Phần Máy				
1	Gioăng nắp dàn cò	Cái	1	Ra dầu	Thay mới
2	Phốt đuôi trục cơ	Cái	1	Ra dầu	Thay mới
3	Phốt đối trọng	Cái	2	Ra dầu	Thay mới
4	Phốt đầu cam	Cái	1	Ra dầu	Thay mới
5	Dầu máy	Lít	5,5	Bẩn	Thay mới
6	Lọc dầu	Cái	1	Bẩn	Thay mới
7	Lọc nhiên liệu	Cái	1	Bẩn	Thay mới
8	Nước làm mát	Lít	5	Bẩn	Thay mới
9	Dung dịch xúc rửa động cơ	Hộp	1	Bẩn	Thay mới
10	Dây cuzoa máy phát	Sợi	2	Rạn nứt	Thay mới
11	Dây cuzoa điều hoà	Sợi	1	Rạn nứt	Thay mới
12	Dây cuzoa trợ lực	Sợi	1	Rạn nứt	Thay mới
13	Dây cam	Sợi	1	Rạn nứt	Thay mới
14	Dây đối trọng	Sợi	1	Rạn nứt	Thay mới
15	Két nước	Cái	1	Bẩn	Xúc rửa
III	Phần Điện				
1	Mô tơ đèn ưu tiên, bóng đèn ưu tiên	Cái	1	Hỏng	Thay mới
2	Máy phát, máy đề	Cái	2	Kém	BD/SC



IV	Phần Vỏ Xe				
1	Óp mạ cốp sau	Cái	1	Rách	Lắp mới
2	Gò nấn hộp ba li ê bên lái	Cái	1	Móp	SC
3	Hàn nấn ba đờ xóc sau lái	Cái	1	Rách	SC
4	Hàn nhựa ốp trong cốp sau	Cái	1	Rách	SC
5	Tai xe lái	Cái	1	Xước	Sơn mới
6	Cửa lùa bên lái	Cái	1	Xước	Sơn mới
7	Hong lái	Cái	1	Xước	Sơn mới
8	Sơn hộp ba li ê bên lái	Cái	1	Xước	Sơn mới
9	Sơn ba đờ xóc sau	Cái	1	Xước	Sơn mới
10	Sơn cốp sau trong ngoài	Cái	1	Xước	Sơn mới
11	Sơn nắp capo	Cái	1	Xước	Sơn mới
12	Sơn ty chống cốp sau	Cái	2	Xước	Sơn mới
13	Bọc da ghế	Cái	2	Rách	Bọc mới
14	Sơn tủ thuốc trong xe	Cái	1	Trầy xước	Sơn mới
15	Đánh bóng vỏ xe	Xe	1	Ồ vàng	SC
16	Cửa lùa, bi, bạc	Cái	1	Hỏng	TM/SC